

MATERIEL ENDOMMAGÉ

FRA 3117

Le styck s'est enlevé de la barre
qui s'est fendue en deux.

Avant la manche le ~~10/07/2024~~ 10/07/2024


Ancien numero : 3059

Nouveau numero : 0191

Comité Technique

Demande de remplacement accordé le
10/07/2024 à 17 H 40

Comité Technique



Dominique APPERE